

## Stokkabrautene Borettslag Reperasjonsarbeider pr.16.01.2019

| Boenhet   | Beskrivelse  | Status     |
|-----------|--|------------|
| AB 3 B    | Pumpebil pga. kloakk inn i kjeller – Borettslaget tar regningen.                   | Utført     |
| AG 3 B    | Stort stuevindu pga ombygging av karnapp, 289x156.                                 | Ny sak     |
| AG 3 B    | Nytt glass i skyvedøren som er punktert.   | Vedtatt    |
| AG 3 C    | Ombygging av karnapp.  | Utført     |
| AG 3 D    | Skifte av små vindu  | Utført     |
| AG 5 Alle | Tetting av rottehull.  | Utført     |
| AG 5 D    | Skifte av små vindu  | Utført     |
| AG 5 E    | Store fuktproblemer i leiligheten  | Ny sak     |
| AG 5 E    | Reparasjon av lekkasje ved skyvedør i 2. etasje. Vann rant inn i første etasje.    | Utført     |
| AG 5 E    | Råtten kledning på søyler skiftet ut, og netting til ventilasjon skiftet ut        | Utført     |
| AG 5 E    | Nye foringer i ytterdør.   | Utført     |
| AG 5 E    | 2 stk vinduer som må vurderes / felleskapet dekker to vinduer og arbeid med disse  | Vedtatt    |
| AG 7 A    | Skifte av noen små vindu   | Utført     |
| AG 7 B    | Beboer ønsker vurdering av ytterdøren  | Vurderes   |
| AG 7 E    | Nytt stort stuevindu   | Utført     |
| AG 7A     | Ytterdør   | Vedtatt    |
| AG 9 A    | Reparasjon av gulvet pga. problemer med rotter.                                    | Utført     |
| AG 9 Alle | Utvendig tetting på kledning og takhatter  | Utført     |
| AG 9 C    | Knust induksjonstopp   | Forsikring |
| AG 9 C    | Skifte av små vindu  | Utført     |
| AG 9 C    | Takrenne mellom 9C og 9B mot vannet er løs og full av flekker. Bør byttes.         | Vurderes   |
| AG 9 C    | Ytterdør går ikke i lås. Fikset for 1-2 år siden. Beboer vil ha den byttet.        | Vurderes   |
| SB 101 B  | Stort stuevindu 340x159.   | Vedtatt    |
| SB 101 C  | Skifte av små vindu  | Utført     |
| SB 101 E  | Ny terrassedør   | Utført     |
| SB 103 A  | Innvendig lekkasje i avløpsrør.  | Forsikring |
| SB 103 B  | Råtten kledning skiftet ut.  | Utført     |
| SB 103 C  | Nytt rekkverk og kledning, pga. sveising av ny papp på terrassen etter lekkasje.   | Utført     |
| SB 103 C  | Foringer med fuktskader skiftet ut.  | Utført     |
| SB 103 D  | Nøkkel til postkassen er brukket inne i låsen                                      | Avvist     |
| SB 103 E  | 10 meter takbeslag tatt i storm. Midlertidig fikset av beboer og styreformann.     | Utført     |
| SB 18 A   | Reparasjon av gulv   | Utført     |
| SB 18 A   | Bytte ut ytterdør  | Vedtatt    |
| SB 18 A   | Punktert vindu i verandadør / Defekt verandadør                                    | Vurderes   |
| SB 18 B   | Nytt stort stuevindu (knuste ifbm levering, nytt bestilt) OK                       | Utført     |
| SB 18 D   | Ny ytterdør  | Utført     |
| SB 18 D   | 4 stk vinduer 99x119 åpne/lukke. Std.mål 107 x 124.                                | Vedtatt    |
| SB 18 E   | Vindu kan ikke åpnes skikkelig. Topphengslet som ikke har storm krok. Byttes ikke. | Avvist     |
| SB 18 E   | Nytt stort stuevindu   | Utført     |
| SB 18 E   | Ytterdør må monteres eller byttes.   | Vedtatt    |
| SB 18 E   | 2 Vindu som er punktert. 2 ser ut til å bli punktert.                              | Vurderes   |
| SB 20 A   | Ombygging av karnapp.  | Utført     |
| SB 20 A   | Reparert vindu med råteskader  | Utført     |
| SB 20 D   | Tetting av plast over drager på utsiden av taket.                                  | Utført     |
| SB 20 D   | Nytt stort stuevindu (knuste ifbm levering, nytt bestilt) OK                       | Utført     |
| SB 20 E   | Nytt stort stuevindu   | Utført     |

## Stokkabrautene Borettslag Reperasjonsarbeider pr.16.01.2019

| Boenhet    | Beskrivelse  | Status          |
|------------|--|-----------------|
| SB 22 C    | Nedløpet er tett. Naboen i 22D går til 22C. Rørene bør spyles opp eller kamera   | Vedtatt         |
| SB 22 E    | Nytt stort stuevindu (knuste ifbm levering, nytt bestilt) OK                     | Utført          |
| SB 22 E    | Skyvedør 179x209.  | Vedtatt         |
| SB 24 A    | Lekkasje i takvindu. Vi har tilbudt å tette taket. Beboer kan evt. Bekoste selv. | Avventer beboer |
| SB 24 Alle | Utvendig tetting av kledning og takhatter.                                       | Utført          |
| SB 24 B    | Takplater på badet skiftet pga. lekkasje fra takhatten.                          | Utført          |
| SB 24 B    | Råtten kledning skiftet ut   | Utført          |
| SB 24 B    | Stort stuevindu 344x159.   | Vedtatt         |
| SB 24 C    | Nytt stort stuevindu (knuste ifbm levering, nytt bestilt) OK                     | Utført          |
| SB 24 C    | Nytt glass/vindu i forhagen som er knust, 107X124.                               | Vedtatt         |
| SB 26 A    | Nytt stort stuevindu (knuste ifbm levering, nytt bestilt) OK                     | Utført          |
| SB 26 Alle | Utvendig tetting på kledning og takhatter.                                       | Utført          |
| SB 28 C    | Råtten kledning skiftet ut.  | Utført          |
| SB 28 D    | Lekkasje i stort vindu   | Vurderes        |
| SB 18 B    | Skifte av små vindu  | Utført          |
| SB 20 E    | Skifte av små vindu  | Utført          |
| SB 24 B    | Skifte av små vindu  | Utført          |
| SB 26 A    | Skifte av små vindu  | Utført          |