

## Stokkabrautene Borettslag Reperasjonsarbeider Utført og avvist 2019

Boenhet	Beskrivelse	x Status
AG 3 B	Stort stuevindu pga ombygging av karnapp, 289x156.	Utført
AG 3 B	Kloakk oversvømmelse i kjeller	Utført
AG 3 B	Nytt glass i skyvedøren som er punktert.	Utført
AG 3 D	Taknedløp fra stue og utbygg AG 3 D renner utover plenen til AG 3 E	Utført
AG 3 D	Mulig punktering av et vindu i stue og et på kjøkken (dugg på utsiden)	Avvist
AG 5 B	Museband mellom AG 5 B og AG 5 C repareres	Utført
AG 5 C	Skifte av stort vindu i stuen	Utført
AG 5 D	Mulig 2 punkterte vinduer mot forhage (1. og 3. vindu fra inngangsdør)	Avvist
AG 5 D	Skifte av stort vindu i stuen og mulig punktert vindu på soverom	Utført
AG 5 E	Skifte av 4 små vinduer	Utført
AG 5 E	Fuktproblemer i leiligheten	Avvist
AG 5 E	Mulig lekkasje fra taket (kondens)	Avvist
AG 7 A	Ytterdør	Utført
AG 7 B	Råteskade på rekkverk utbedres	Avvist
AG 7 B	Råteskade på rekkverk/gjerde mot nabo	Avvist
AG 7 B	Skifte av ytterdør	Utført
AG 7 B	Vinduer som kanskje bør skiftes	Avvist
AG 7 B	Trekkproblemer på grunn av dårlig vindtetting	Utført
AG 7 C	Skifte balkongdør, 3 faste vinduer pluss 2 vindusglass til ytterdør.	Utført
AG 7 C	Tilstoppet avløp i forhagen	Avvist
AG 7 E	Fuktskader pga vaskemaskin som gikk kontinuerlig 16-18 mai	Avvist
AG 9 C	Takrenne mellom 9C og 9B mot vannet er løs og full av flekker.Takrenne festes.	Utført
AG 9 C	Knust induksjonstopp	Utført

## Stokkabrautene Borettslag Reperasjonsarbeider Utført og avvist 2019

Boenhet	Beskrivelse	x Status
AG 9 C	Reparere nedløpsrør (takvann) mellom 9 C og 9 D	Utført
AG 9 C	Søknad om å omgjøre kjellerinngang til lysgrav og bygge ut soveromsetasjen identisk med SB 28A	Utført
AG 9 D	Søknad om bod i forhage og 2 levegger i bakhage	Utført
SB 101 A	Lekkasje avløp fra kjøkken	Utført
SB 101 B	Stort stuevindu 340x159.	Utført
SB 101 C	Stort bjørketre hos 101 D ønsket fjernet	Utført
SB 101 C	Lufting på hovedsoverom er et problem. Kun en liten lufteventil og et 30 cm luftevindu	Avvist
SB 101 C	Takrenne fra 101b koplet inn på takrenne 101c uten samtykke	Avvist
SB 101 E	Skifte av tre små vinduer mot øst	Utført
SB 101 E	Vannlekkasje gjennom yttervegg (tildekket lufteventil) til kjeller	Utført
SB 103 B	Råtten kledning skiftet ut.	Utført
SB 103 C	6 vinduer som bør skiftes iht. Beboer	Utført
SB 103 C	Lekkasje fra terrasse til soverom under	Utført
SB 18 A	Bytte ut ytterdør	Utført
SB 18 A	Punkttert vindu i verandadør / Defekt verandadør	Utført
SB 18 B	Vannlekkasje i entre (gjennom tak spot)	Utført
SB 18 E	Remontering av screen etter skifte av stort stuevindu	Utført
SB 18 E	Ytterdør må byttes.	Utført
SB 18 E	Skifte av 4 vinduer (2 Vindu som er punkttert. 2 ser ut til å bli punkttert)	Utført
SB 20 D	Nytt stort stuevindu (knuste ifbm levering, nytt bestilt) OK	Utført

## Stokkabrautene Borettslag Reperasjonsarbeider Utført og avvist 2019

Boenhet	Beskrivelse	x Status
SB 22 D	De renoverer inngang. Bærende konstruksjoner er dårlige. Åpninger i yttervegg, taket er skjevt og mangler lufting. De har høvlet vannbord for å få opp døren.	Utført
SB 22 E	Skyvedør 179x209. Råteskader pga feilmontert vannbord og dårlig bæring. Riving av deler av terrasse.	Utført
SB 22 E	Sluk tett på bad , oversvømmelse og mulige skader i gulv/tak under	Utført
SB 24 A	Lekkasje i takvindu. Vi har tilbudt å tette taket. Beboer kan evt. Bekoste selv.	Utført
SB 24 B	Problem med bier	Utført
SB 24 B	Stort stuevindu 344x159.	Utført
SB 24 C	Nytt glass/vindu i forhagen som er knust, 107X124.	Utført
SB 26 A	Vannlekkasje i entre (gjennom tak spot)	Utført
SB 26 B	Skifte av små vindu	Utført
SB 26 C	Beboer ønsker å sette inn 2 vinduer i kjeller, renovere eksisterende bod og lage betongdekke i forhagen	Utført
SB 28 A	Borettslagets andel i renovering, konstruksjonsmessige reparasjoner og skifte av flere vinduer	Utført
SB 28 D	Lekkasje i stort vindu	Utført
SB 28 E	Reparere horisontalt takvannsrør i forhagen på SB 28 E	Utført
SB 28 E	Søknad om diverse utvendige utbedringsarbeider	Utført