

Stokkabrautene Borettslag Reparasjonsarbeider Utført og avvist 2020

| Boenhet | Beskrivelse | x Status |
|---------|---|-------------|
| AG 3 | Inspeksjon av spillvann (avløp), drens og takvann for AG 3 A-E | Utført |
| AG 3 B | Skifte av Hoveddør | Utført |
| AG 3 B | Gnagere høres i vegger | Utført |
| AG 3 D | Ytterdør går i taket når den åpnes, justere på takutstikk | Utført |
| AG 3 E | Råteskader på kledning på inngangsparti og kasse under takrenne | Utført |
| AG 5 | Musesikring rundt hele rekken | Utført |
| AG 5 A | Lekkasje på soverom. Balkongdør i dårlig forfatning samt et punktert lite v | Utført |
| AG 5 A | Skifte noe kledning inngangsparti pga råte | Utført |
| AG 5 B | Skyvedør lar seg vanskelig åpne, må skiftes | Utført |
| AG 5 B | Lekkasje i taket i midterste soverom (fra balkong/skyvedør) | Utført |
| AG 5 C | Sjekk og utbedring av museband | Utført |
| AG 5 D | Råtten kledning på inngangsparti som vender mot AG 5 C skiftes | Utført |
| AG 5 D | Skyvedør på veranda trenger smøring | Utført |
| AG 7 A | Punktert vindu mot forhage | Utført |
| AG 7 A | Fjerne skjærereir i tak ved terrasse | Utført |
| AG 7 A | Takrenne på terrasse mot Stokkavann er sprukket | Utført |
| AG 7 A | Råte på kledning mot forhage | Utført |
| AG 7 B | Kulderas oppleves fra alle små vinduer i alle etasjer - utbedre isolering mot | Utført |
| AG 7 B | Justere ytterdør og utbedre museband vet | Utført |
| AG 7 B | Fikse løse museband øst samt vurdere taknedløp 7 B/7C | Utført |
| AG 7 C | Søknad om forhøyelse av gjerde mot carport | Utført |
| AG 7 D | Vanninntrengning ved terrassedør og vindu i lite stuen | Utført |
| AG 9 | Sjekke museband på AG 9 A-E samt sjekke lufting til kloakk (gnagere) | Utført |

Stokkabrautene Borettslag Reparasjonsarbeider Utført og avvist 2020

| Boenhet | Beskrivelse | x Status |
|----------|--|-------------|
| AG 9 B | Rotter har gjort større skader | Utført |
| AG 9 C | Skifte av ytterdør. | Utført |
| AG 9 C | Utbedre råteskader på inngangsparti mot 9 B | Utført |
| AG 9 C | Rotter i vegg på kjøkken | Utført |
| AG 9 C | Søknad om terrasse vest og skillegjerdet mot nabo AG 9 B | Utført |
| AG 9 C | Skifte 8 m2 kledning på balkong mot AG 9 B | Utført |
| AG 9 C | Sprukket glass i terrassedør | Utført |
| AG 9 D | Skifte 3 vinduer i stue/kjøkken og løse problem med åpning av utgangsdør | Utført |
| AG 9 D | Skifte 4 vinduer på 2 barne soverom | Utført |
| AG 9 D | Rotter i tak og over takplater på bad | Utført |
| AG 9 D | Lekkasje i taket ved siden av pipe. | Utført |
| AG 9 D | Fukt og mugg på innsiden av soveromsvindu (stort soverom) | Avvist |
| AG 9 D | Vindu på soverom sprakk | Utført |
| Alle | Rensing av takrenner, sjekke for skader og utbedre. | Utført |
| Alle | Male alle umalte flater etter utskifting av kledning, dører, vinduer osv | Utført |
| SB 101 | Grave opp og reparere drensledning på hjørne av 101F | Utført |
| SB 101 | Kamerainspeksjon av spillvannsledning under 101 A-F | Utført |
| SB 101 A | Musesikring av endevegg mot sør | Utført |
| SB 101 C | Vurdere dør og luftevindu på hovedsoverom | Avvist |
| SB 101 C | Reparere lekkasje i takvannsledning mellom 101C og D , gren fra D | Utført |
| SB 101 C | Råte på kledning på inngangsparti (101D) | Utført |
| SB 101 C | Mus observert og fanget i kjeller, utbedre svake områder musesikring. | Utført |
| SB 101 C | Mangler ventil i luftevindu på hovedsoverom | Utført |
| SB 101 E | Legge om takvannsledning som per i dag går direkte i bakken | Utført |
| SB 101 E | Sjekke museband og kledning ifm utskifting av terrasse (mulig gnagere i veg) | Utført |
| SB 101 E | Vannlekkasje fra balkong ned på soverom | Utført |

Stokkabrautene Borettslag Reparasjonsarbeider Utført og avvist 2020

| Boenhet | Beskrivelse | x Status |
|----------|---|-------------|
| SB 103 A | Råte på sidefelt v/inngangsdør, råte på soveromsdør, sprukket høyre vindu | Utført |
| SB 103 A | Skifte råtnede kledningsbord under vindu mot forhage | Utført |
| SB 103 B | Utbedre råte på begge sidefelt ved inngangsdør | Utført |
| SB 103 B | Glass i skyvedør sprukket | Utført |
| SB 103 C | Vanninnsig over soveromsvindu | Utført |
| SB 103 D | Utbedre råte på begge sidefelt ved inngangsdør | Utført |
| SB 103 D | Eierskiftebefaring med ny eier | Utført |