


Møte Bate Avløp og drenering 8.1.2020

Arne Gundersen, Morten Braadland, Lasse, Gunnar og Einar

Gjennomgang og diskusjon av diverse hendelser og rapporter etter hendelser. Siste rapport anbefaler behov for tiltak, eks strømpe.


Levealder på rør er passert, samtidig som vi ser symptomer på svakheter og hendelser. Dette at vi bør gjøre tiltak på relativt kort sikt, maks i løpet av 5 år. Dette utredes videre.



Einar Egenberg
Styreleder



Lasse Robberstad



Gunnar Dybvig