

Stokkabrutene Borettslag Reperasjonsarbeider pr. 01.07.2019

Boenhet	Beskrivelse	x Status
AB 3 B	Pumpebil pga. kloakk inn i kjeller – Borettslaget tar regningen.	Utført
AG 3 B	Skifte av Hoveddør	Vedtatt
AG 3 B	Stort stuevindu pga ombygging av karnapp, 289x156.	Utført
AG 3 B	Nytt glass i skyvedøren som er punktert.	Vedtatt
AG 3 C	Ombygging av karnapp.	Utført
AG 3 D	Skifte av små vindu	Utført
AG 5 A	Lekkasje på soverom. Balkongdør i dårlig forfatning samt et punktert lite vindu mot balkong.	Vedtatt
AG 5 Alle	Tetting av rottehull.	Utført
AG 5 B	Skyvedør lar seg vanskelig åpne	Vedtatt
AG 5 C	Skifte av stort vindu i stuen	Vedtatt
AG 5 D	Mulig 2 punkterte vinduer mot forhage 1 og 3 vindu fra inngangsdør	Vurderes
AG 5 D	Skifte av små vindu	Utført
AG 5 D	Skifte av stort vindu i stuen og punktert vindu på soverom	Vedtatt
AG 5 E	Reparasjon av lekkasje ved skyvedør i 2. etasje. Vann rant inn i første etasje.	Utført
AG 5 E	Råtten kledning på søyler skiftet ut, og netting til ventilasjon skiftet ut	Utført
AG 5 E	Nye foringer i ytterdør.	Utført
AG 5 E	Skifte av 4 små vinduer	Vedtatt
AG 5 E	Store fuktproblemer i leiligheten	Vurdert
AG 5E	Mulig lekkasje fra taket	Vurdert
AG 7 A	Skifte av noen små vindu	Utført
AG 7 A	Ytterdør	Utført
AG 7 B	Råteskade på rekkverk utbedres	Avvist
AG 7 B	Råteskade på rekkverk/gjerde mot nabo	Avvist
AG 7 B	Skifte av ytterdør	Vedtatt
AG 7 B	Trekkproblemer	Vedtatt
AG 7 B	Vinduer som kanskje bør skiftes - ventiler skiftes	Vedtatt
AG 7 C	Tilstoppet avløp i forhagen	Avvist

Stokkabrautene Borettslag Reperasjonsarbeider pr. 01.07.2019

Boenhet	Beskrivelse	x Status
AG 7 C	Vindu i underetasje med lekkasje + råtne dører til balkongen	Vedtatt
AG 7 E	Fuktskader pga vaskemaskin som gikk kontinuerlig 16-18 mai	Avvist
AG 7 E	Nytt stort stuevindu	Utført
AG 9 A	Reparasjon av gulvet pga. problemer med rotter.	Utført
AG 9 Alle	Utvendig tetting på kledning og takhatter	Utført
AG 9 C	Skifte av små vindu	Utført
AG 9 C	Takrenne mellom 9C og 9B mot vannet er løs og full av flekker.Takrenne festes.	Utført
AG 9 C	Knust induksjonstopp	Utført
AG 9 C	Skifte av ytterdør.	Vedtatt
AG 9 D	Løst vindu i stue og problemer med åpning av utgangsdør	Vurderes
SB 101 A	Lekkasje avløp fra kjøkken	Utført
SB 101 B	Stort stuevindu 340x159.	Utført
SB 101 C	Skifte av små vindu	Utført
SB 101 C	Takrenne fra 101b og 101d koplet inn på takrenne 101c uten samtykke	Ny sak
SB 101 C	Stort bjørketre hos 101 D ønsket fjernet	Utført
SB 101 C	Lufting på hovedsoverom er et problem. Kun en liten lufteventil og et 30 cm luftevindu	Avvist
SB 101 E	Ny terrassedør	Utført
SB 101 E	Skifte av tre små vinduer mot øst	Vedtatt
SB 101 E	Legge om takvannsledløp som per i dag går direkte i bakken	Ny sak
SB 103 B	Råtten kledning skiftet ut.	Utført
SB 103 C	Sveising av ny papp på terrassen etter lekkasje.	Utført
SB 103 C	Foringer med fuktskader skiftet ut.	Utført
SB 103 C	6 vinduer som bør skiftes iht. Beboer	Vedtatt
SB 103 D	Nøkkel til postkassen er brukket inne i låsen	Avvist
SB 103 E	10 meter takbeslag tatt i storm. Midlertidig fikset av beboer og styreformann.	Utført
SB 18 A	Fukt i forbindelse med bad	Avvist

Stokkabrautene Borettslag Reperasjonsarbeider pr. 01.07.2019

Boenhet	Beskrivelse	x Status
SB 18 A	Reparasjon av gulv	Utført
SB 18 A	Bytte ut ytterdør	Vedtatt
SB 18 A	Punkttert vindu i verandadør / Defekt verandadør	Vedtatt
SB 18 B	Nytt stort stuevindu (knuste ifbm levering, nytt bestilt) OK	Utført
SB 18 B	Skifte av små vindu	Utført
SB 18 D	Ny ytterdør	Utført
SB 18 D	4 stk vinduer 99x119 åpne/lukke. Std.mål 107 x 124.	Utført
SB 18 D	Erstatte gammel bod og bygge nytt gjerde og port	Vedtatt
SB 18 E	Vindu kan ikke åpnes skikkelig. Topphengslet som ikke har storm krok. Byttes ikke.	Avvist
SB 18 E	Nytt stort stuevindu	Utført
SB 18 E	Ytterdør må byttes.	Vedtatt
SB 18 E	Skifte av 4 vinduer (2 Vindu som er punkttert. 2 ser ut til å bli punkttert)	Vedtatt
SB 18 E	Remontering av screen etter skifte av stort stuevindu	Vedtatt
SB 20 A	Ombygging av karnapp.	Utført
SB 20 A	Reparert vindu med råteskader	Utført
SB 20 A	Beboer ønsker fjerning av 4 bjørketrær (2 i hage og 2 på kommunalt område)	Vedtatt
SB 20 C	Lekkasje fra hovedtak.	Utført
SB 20 D	Tetting av plast over drager på utsiden av taket.	Utført
SB 20 D	Nytt stort stuevindu (knuste ifbm levering, nytt bestilt) OK	Utført
SB 20 E	Nytt stort stuevindu	Utført
SB 20 E	Skifte av små vindu	Utført
SB 22 C	Skifte av inngangsdør	Vurderes
SB 22 C	Nedløpet er tett. Naboen i 22D går til 22C. Rørene bør spyles opp eller kamera	Utført
SB 22 D	De renoverer inngang. Bærende konstruksjoner er dårlige. Åpninger i yttervegg, taket er skjevt og mangler lufting. De har høvlet vannbord for å få opp døren.	Vedtatt

Stokkabrutene Borettslag Reperasjonsarbeider pr. 01.07.2019

Boenhet	Beskrivelse	x Status
SB 22 D	De opplevere kulderas fra alle vinduer mot øst	Vedtatt
SB 22 E	Nytt stort stuevindu (knuste ifbm levering, nytt bestilt) OK	Utført
SB 22 E	Skyvedør 179x209. Råteskader pga feilmontert vannbord og dårlig bæring. Riving av deler av terrasse.	Utført
SB 24 A	Skadedyr tar seg inn i boligen under krypkjeller i påbygget mot gårdsrommet.	Utført
SB 24 A	Lekkasje i takvindu. Vi har tilbudt å tette taket. Beboer kan evt. Bekoste selv.	Vedtatt
SB 24 Alle	Utvendig tetting av kledning og takhatter.	Utført
SB 24 B	Problem med bier	Utført
SB 24 B	Takplater på badet skiftet pga. lekkasje fra takhatten.	Utført
SB 24 B	Råtten kledning skiftet ut	Utført
SB 24 B	Stort stuevindu 344x159.	Utført
SB 24 C	Nytt stort stuevindu (knuste ifbm levering, nytt bestilt) OK	Utført
SB 24 C	Nytt glass/vindu i forhagen som er knust, 107X124.	Vedtatt
SB 24 E	Skyvedør ute av funksjon pga store setninger i front.	Vedtatt
SB 26 A	Nytt stort stuevindu (knuste ifbm levering, nytt bestilt) OK	Utført
SB 26 A	Skifte av små vindu	Utført
SB 26 A	Vannlekkasje i entre (gjennom tak spot)	Vedtatt
SB 26 Alle	Utvendig tetting på kledning og takhatter.	Utført
SB 26 B	Lekkasje fra sluk under badekar på bad i første etasje.	Utført
SB 26 B	Rotter i gulv mellom kjeller og stue.	Utført
SB 26 B	Skifte av små vindu	Utført
SB 26 C	Beboer ønsker å sette inn 2 vinduer i kjeller, renovere eksisterende bod og lage betongdekke i forhagen	Vedtatt
SB 28 A	Borettslagets andel i renovering, konstruksjonsmessige reparasjoner og skifte av flere vinduer	Utført
SB 28 C	Råtten kledning skiftet ut.	Utført
SB 28 D	Lekkasje i stort vindu	Vedtatt

Stokkabrautene Borettslag Reperasjonsarbeider pr. 01.07.2019

Boenhet	Beskrivelse	x Status
SB 28 E	Skifte av ytterdør, stort stuevindu og et vindu på kjøkken (Befaring ved eierskifte)	Vedtatt