

## Stokkabrautene Borettslag Reperasjonsarbeider pr. 03.06.2020

Boenhet	Beskrivelse	x Status
AG 3	Inspeksjon av spillvann (avløp), drens og takvann for AG 3 A-E	Utført
AG 3 B	Skifte av Hoveddør	Utført
AG 3 B	Gnagere høres i vegger	Ny sak
AG 3 D	Ytterdør går i taket når den åpnes, justere på takutstikk	Utført
AG 3 E	Råteskader på kledning på inngangsparti og kasse under takrenne	Vedtatt
AG 5 A	Lekkasje på soverom. Balkongdør i dårlig forfatning samt et punktert lite vindu mot balkong.	Utført
AG 5 A	Skifte kledning inngangsparti pga råte	Utført
AG 5 B	Skyvedør lar seg vanskelig åpne, må skiftes	Utført
AG 5 B	Lekkasje i taket i midterste soverom (fra balkong/skyvedør)	Utført
AG 5 C	Sjekk og utbedring av museband	Vedtatt
AG 5 D	Råtten kledning på inngangsparti som vender mot AG 5 C skiftes	Utført
AG 5 D	Skyvedør på veranda trenger smøring	Utført
AG 7 A	Punkttert vindu mot forhage	Utført
AG 7 A	Fjerne skjærereir i tak ved terrasse	Utført
AG 7 A	Takrenne på terrasse mot Stokkavann er sprukket	Utført
AG 7 A	Råte på kledning mot forhage	Utført
AG 7 B	Kulderas oppleves fra alle små vinduer i alle etasjer - utbedre isolering mot forhage	Utført
AG 7 B	Fikse løse museband øst samt vurdere taknedløp 7 B/7C	Utført
AG 7 C	Søknad om forhøyelse av gjerde mot carport	Utført
AG 7 D	Vanninntrengning ved terrassedør og vindu i lite stuen	Utført
AG 9	Sjekke museband på AG 9 A-E samt sjekke lufting til kloakk (gnagere)	Utført
AG 9 B	Rotter har gjort større skader	Vedtatt
AG 9 C	Skifte av ytterdør.	Vedtatt

## Stokkabrautene Borettslag Reperasjonsarbeider pr. 03.06.2020

Boenhet	Beskrivelse	x Status
AG 9 C	Utbedre råteskader på inngangsparti mot 9 B	Utført
AG 9 C	Rotter i vegg på kjøkken	Vedtatt
AG 9 C	Søknad om terrasse vest og skillegjerde mot nabo AG 9 B	Utført
AG 9 C	Skifte 8 m2 kledning på balkong mot AG 9 B	Utført
AG 9 C	Sprukket glass i terrassedør	Vurdert
AG 9 D	Skifte 3 vinduer i stue/kjøkken og løse problem med åpning av utgangsdør	Utført
AG 9 D	Skifte 4 vinduer på 2 barne soverom	Utført
AG 9 D	Rotter i tak og over takplater på bad	Utført
AG 9 D	Fukt og mugg på innsiden av soveromsvindu (stort soverom)	Avvist
Alle	Rensing av takrenner, sjekke for skader og utbedre.	Utført
Alle	Reparere avløpsledning (strømpe)	Ny sak
Alle	Renovere tak i alle rekkene	Ny sak
Alle	Male alle umalte flater etter utskifting av kledning, dører, vinduer osv	Vedtatt
SB 101	Grave opp og reparere drensledning på hjørne av 101F	Utført
SB 101	Kamerainspeksjon av spillvannsledning under 101 A-F	Utført
SB 101 A	Musesikring av endevegg mot sør	Utført
SB 101 C	Vurdere dør og luftevindu på hovedsoverom	Avvist
SB 101 C	Reparere lekkasje i takvannsledløp mellom 101C og D , gren fra D	Utført
SB 101 C	Råte på kledning på inngangsparti (101D)	Utført
SB 101 C	Mangler ventil i luftevindu på hovedsoverom	Vedtatt
SB 101 E	Legge om takvannsledløp som per i dag går direkte i bakken	Utført

## Stokkabrutene Borettslag Reperasjonsarbeider pr. 03.06.2020

Boenhet	Beskrivelse	x Status
SB 101 E	Sjekke museband og kledning ifm utskifting av terrasse (mulig gnagere i vegger)	Utført
SB 101 E	Vannlekkasje fra balkong ned på soverom	Utført
SB 103 A	Råte på sidefelt v/inngangsdør, råte på soveromsdør, sprukket høyre vindu mot balkong.	Utført
SB 103 B	Utbedre råte på begge sidefelt ved inngangsdør	Utført
SB 103 B	Glass i skyvedør sprukket	Vedtatt
SB 103 D	Utbedre råte på begge sidefelt ved inngangsdør	Utført
SB 103 D	Eierskiftebefaring med ny eier	Utført
SB 103 D	Søknad om fasadeendring	Vedtatt
SB 18 A	Skifte 5 faste vinduer kjøkken og forhage	Vedtatt
SB 18 D	Erstatte gammel bod og bygge nytt gjerde og port (Søknad)	Vedtatt
SB 18 D	Søknad om fasadeendring ( Skifte av vinduer på soverom og bytte til skyvedør)	Vedtatt
SB 18 E	Punktert vindu mot forhage	Vedtatt
SB 20	Sjekke og installere museband på SB 20 A-E	Utført
SB 20 A	Beboer ønsker fjerning av 4 bjørketrær (2 i hage og 2 på kommunalt område)	Vedtatt
SB 20 A	Vannlekkasje i krypkjeller (inngang fiberkabler fra Lyse på sørvegg)	Utført
SB 20 A	Tette avløpsrør ved kum utenfor 20 A	Utført
SB 20 B	Rotte i tak på soverom og veggen mot nabo 20 C	Utført
SB 20 B	Gnagere høres	Ny sak
SB 20 C	Erstatte råttent kledning på tilbygg som vender mot 20 B	Utført
SB 20 D	Tre faste vinduer mot forhage og terassedør i dårlig stand	Utført

## Stokkabrutene Borettslag Reperasjonsarbeider pr. 03.06.2020

Boenhet	Beskrivelse	x Status
SB 20 D	Gnagere høres	Ny sak
SB 20 D	Skjeggkre observert	Ny sak
SB 22 A	Lekkasje i nedre del av skyvedør mot balkong	Utført
SB 22 A	Skifte tre faste vinduer mot forhage	Utført
SB 22 C	Skifte av inngangsdør	Vedtatt
SB 22 D	Opplever kulderas fra alle vinduer mot øst - 5 vinduer skiftes	Utført
SB 22 E	Fem faste vinduer i kjøkken og TV stue i dårlig stand	Utført
SB 22 E	Skifte av ytterdør som ikke lar seg lukke ulåst	Vedtatt
SB 24	Sjekke og installere museband på SB 24 B-E	Vedtatt
SB 24 A	Mønebeslag på 24 A løsnet i sterk vind	Utført
SB 24 A	Musesikring av bolig	Utført
SB 24 B	Råte på kledning i forhagen under vinduer	Utført
SB 24 E	Skyvedør ute av funksjon pga store setninger i front.	Utført
SB 26 B	Søknad om bod i forhage	Ny sak
SB 26 B	Lekkasje fra skyvedør og trekk fra stort vindu i stue	Vedtatt
SB 26 E	Råteskade på vindfang 26 E mot 26 D	Utført
SB 26 E	Befaring eierskifte	Ny sak
SB 28 B	Ytterdør har råte på dørblad og sidefelt	Utført
SB 28 D	Søknad om gjerde for hund i hagen mot vest	Ny sak
SB 28 E	Skifte av ytterdør, stort stuevindu og et vindu på kjøkken (Befaring ved eierskifte)	Utført
SB 28 E	Søknad om å få erstatte gammelt gjerde med nytt gjerde mellom carport og husvegg	Utført
SB 28 E	Sjekke og utbedre museband mot vest før ny terrasse oppføres	Utført
SB 28 E	Melding om ny terrasse og skillevegg	Vedtatt